

## Отчет по инспекции качества товара

Номер/NO: 3006-1

Дата/Date: 30.06.2019



Тип инспекции	Финальная инспекция перед отгрузкой	Инспектор	Баярто
8 800 555 59 96 info@china-trading.com		china-trading.com	

Поставщик	
Производитель	International Co., Ltd
Местоположение	Шеньчжэнь
Контактное лицо	Ван

Наименование продукции	
Номер заказа	
Количество в заказе	1000
Фактическое количество	1000
Количество для проверки	70
Образец для подтверждения	-

Содействие поставщика во время проверки	Хорошее
Организация производства на фабрике	Хорошее
Общее мнение инспектора о фабрике	Хорошее


Стандарт проверки ISO 2859-1 (ANSI/ASQC Z1.4-2003)		Брак		
		Критичный	Сильный	Второстепенный
Отбор образцов: AQL	AQL	0	2,5	4
Уровень проверки: II уровень	Обнаруженный брак	0	0	0
Количество образцов	70 Максимально допустимо	0	2	5
Общее заключение проверки		Пройдена		

Итоговые результаты проверки		
Вид проверки товара	Результат	Комментарии
А. Упаковка/маркировка	Соответствует	
В. Качество	Соответствует	
С. Квалификация сотрудников	Соответствует	

#### А. Упаковка/ маркировка товара

Характеристики/Товар	Товар 1	
Наименование	Андроид Касса	
Артикул		
Размер упаковки	41,5x38x27cm	
Вес нетто	9,8 кг	
Вес брутто	10,5 кг	
Количество в коробке	12	
Общее количество	1000	
Общее количество мест	84	
Проверено ед. товара	70	
Маркировка для транспортировки	да	
Качество упаковки (прочность, размеры, стяжка)	хорошее	
Хранение товара (склад, упаковка)	хорошее	
Результат	Соответствует	

#### Фотографии



#### В. Качество товара

Характеристики/Товар	Товар 1	
Наименование	Андроид Касса	
Общее количество	1000	
Доступное количество для инспекции	1000	
Проверенное количество	70	
Маркировка товара	да	
Проверка тестирующего приложения	70	
Результат	Соответствует	

#### Комментарии

Включение, включение специального тестирующего приложения.  
 Поэтапная проверка устойчивости согласно ТЗ.  
 Никаких проблем с прошивкой или качеством изделия не обнаружено.  
 Ни один из тестов не выявил какие-либо проблемы. Вопрос с царапинами на переднем корпусе тоже успешно решен.  
 Все проверенные изделия исправны, партия готова к отгрузке.

## Фотографии



### Примечание:

1. Инспекторский отчет подготовлен в соответствии с данными, полученными в ходе проверки на складе поставщика.
2. Инспекторский отчет осуществлен в соответствии с ТЗ заказчика и не исключает какие-либо дефекты (в том числе скрытые), которые будут обнаружены в дальнейшем.
3. Решение о дальнейшей поставке проверенной партии принимается заказчиком.

Конец отчета