

Отчет по инспекции качества товара

Номер/NO: 0710-1

Дата/Date: 10.07.2020



Тип инспекции	полная (100% партии)	Инспектор	Ян Паклин
8 800 555 59 96 info@china-trading.com		china-trading.com	

Поставщик	
Производитель	Co.LTD
Местоположение	Shantou, Guangdong
Контактное лицо	Jessica

Наименование продукции	
Номер заказа	
Количество в заказе	1950
Фактическое количество	2098
Количество для проверки	2098
Образец для подтверждения	Да

Содействие поставщика во время проверки	Хорошее
Организация производства на фабрике	Хорошее
Общее мнение инспектора о фабрике	Хорошее

Стандарт проверки ISO 2859-1 (ANSI/ASQC Z1.4-2003)		Брак		
		Критичный	Сильный	Второстепенный
Отбор образцов: AQL	AQL	0	2,5	4
Уровень проверки: II уровень	Обнаруженный брак	0	1	2 шт (Неровный шов/дырки, исправлено на месте)
Количество образцов	Максимально допустимо	-	-	-
Общее заключение проверки		Пройдена		

Было проверено 100% партии (фактическое кол-во 2098 шт женских свитеров).

Исправимые недочеты (торчащие нитки, неровные швы и небольшие дырки на изделиях) были выявлены и исправлены на месте.

Одно изделие арт 73460 бракованное (покраска изделия) удалена из финальной партии.

Общее кол-во готовых к отгрузке изделий 2097 шт.

техническое задание клиента	
Сделать фотографии изделия каждого арт/цвета на манекене	Выполнено
Сделать фотографии бирок (размерников/составных лейблов) на каждом изделии	Выполнено
Проверка 100% кол-ва партии	Выполнено
Проверить качество товара (отсутствие растяжек, дырок, торчащих ниток)	Выполнено
Указать кол-во второстепенного брака и исправить на месте	Выполнено
Указать кол-во сильного брака и исключить из партии	Выполнено

Итоговые результаты проверки		
Вид проверки товара	Результат	Комментарии
А. Упаковка/маркировка	Соответствует	
В. Качество	Соответствует	
С. Квалификация сотрудников	Соответствует	

В. Качество товара	
Наименование	Женские свитера
Общее количество	2098 шт
Доступное количество для	2098 шт
Проверенное количество	2098 шт
Отгружаемое кол-во товара по итогам инспекции	2097 шт
Результат	Соответствует
Комментарии	2097 шт. Изделий упакованы и готовы к отгрузке

Фотографии (примеры исправимого брака - нитки)



Фотографии (Неровный шов\дырки)



Фотографии (бракованное изделие 1 шт)



Примечание:

1. Инспекторский отчет подготовлен в соответствии с данными, полученными в ходе проверки на складе поставщика.
2. Инспекторский отчет осуществлен в соответствии с ТЗ заказчика и не исключает какие-либо дефекты (в том числе скрытые), которые будут обнаружены в дальнейшем.
3. Решение о дальнейшей поставке проверенной партии принимается заказчиком.

Конец отчета